



ПРОМЫШЛЕННО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ХОЛДИНГ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК



УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

При обслуживании электроустановок **РАБОТНИК** обязан:

- иметь профессиональную подготовку, квалификацию, соответствующую характеру работы и соответствующую группу по электробезопасности;
- пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи пострадавшим;
- пройти обязательный медицинский осмотр;
- применять спецобувь, спецодежду для защиты от электродуги и средства индивидуальной защиты (средства защиты лица, защитные очки, защитную каску, перчатки);
- проверять наличие и исправность инструмента, контрольно-измерительных приборов и приспособлений;
- проверять наличие, исправность и срок очередного испытания электрозащитных средств;
- произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место работы;
- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратуры вывешивать плакаты «Не включать»;
- наложить заземление (включить заземляющие ножи или установить переносные заземления);
- оградить при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывесить плакат «Стой! Напряжение»;
- убедиться в отсутствии посторонних людей в зоне проведения работ;
- следить за наличием и сохранностью установленных заземлений, ограждений, плакатов, знаков безопасности, запирающих устройств, установленных при подготовке рабочего места;
- перед пуском отключенного оборудования произвести его осмотр, и убедиться в готовности оборудования для запуска в работу.

